

# Robótica

Sensores  
Aplicações de sensores

IPT  
Carlos Ferreira

# Organização da Apresentação

- Revisões?
- Resolver
  - Princípio de funcionamento;
  - Processamento dos sinais;
  - Resolver *versus* outros sensores;
  - Considerações finais.
- Outros sensores
  - LVDT
  - Efeito de Hall
  - Inductosyn

# Organização da Apresentação

- Potenciômetros
- Tacômetro
- Ópticos: encoders
- Capacitivos e induktivos
- Ultrasónicos
- Interruptor
- Extensómetro
- Exemplos de aplicações de sensores

# Sensores em robótica

- Internos
  - Posição
    - Eléctricos
      - Potenciómetros, Synchros e Resolvers, Inductosyn
      - Ópticos
        - Opto-interruptores, Codificadores absolutos e incrementais
    - Velocidade
      - Eléctricos: Tacômetros, Ópticos: Encoders
    - Acelerômetros

# Sensores em robótica

- Externos
  - Proximidade
    - Contacto – microinterruptores
    - Sem contacto
      - Reflexão de luz
      - Fibra óptica
      - Laser
      - Ultrasons
      - Corrente induzida, capacitivos e indutivos
      - Efeito de Hall
  - Tacto
    - Fotodetectores
    - Elastómetros
    - Pressão pneumática
    - Transferência de carga
  - Força
    - Medição de corrente no motor
    - Deflexão de zonas (dedos)
  - Visão

# Sensores em robótica

## ■ Parâmetros estáticos

- Gama: valores máximos e mínimos para as variáveis de entrada e saída de um sensor;
- Exactidão: desvio da leitura de um sistema de medida face a uma entrada conhecida. O maior erro esperado entre os sinais medidos e o sinal ideal;
- Repetibilidade: capacidade de reproduzir uma leitura com uma dada precisão;
- Reproductibilidade: tem o mesmo sentido da repetibilidade, excepto que é utilizado quando se referem leituras distintas sob diferentes condições;
- Resolução: a quantidade mais pequena que se pode medir ou detectar;
- Ero: diferença entre o valor medido e o valor real;
- Não linearidades: desvio entre a medida e o seu valor real, supondo que a resposta do sensor é linear. Tipicamente: saturação, zona morta e histerese;
- Sensibilidade: taxa de variação da saída face a variações da entrada.  $s = \frac{\partial V}{\partial x}$ ;
- Excitação: quantidade de corrente ou voltagem, necessária para o funcionamento do sensor;
- Estabilidade: medida da possibilidade de um sensor indicar a mesma saída numa gama em que a entrada permanece constante.


# Sensores em robótica

- Parâmetros dinâmicos
  - Tempo de atraso (td): tempo que a saída demora a alcançar 50% do seu valor final;
  - Tempo de subida (tr): tempo que a saída do sensor demora a alcançar o seu valor final;
    - Nota: "velocidade" do sensor
  - Tempo de pico (tp): tempo a saída de um sensor demora a atingir o valor de "overshoot";
  - "Overshoot" (Mp): valor máximo da saída do sensor face ao valor final da saída;
  - Tempo de estabelecimento (ts): tempo que a saída demora a entrar numa banda de 5% em redor do valor final.



# Resolver – princípio de funcionamento

- Transformador rotativo que produz um sinal de saída, proporcional à posição do rotor.





## Resolver – princípio de funcionamento

- Num RVDT o rotor consiste num enrolamento que em conjunto com a bobine do estator constituem o transformador;
- O resolver tem construção similar ao RVDT;
- No resolver, o estator é constituído por duas bobinas, desfasadas  $90^\circ$ ;
- Permite determinar a posição absoluta do veio do motor, ao longo de uma rotação;
- O sinal fornecido, permite calcular a velocidade e simular um encoder para controlo de posição.



# Resolver – princípio de funcionamento

- A tensão transmitida pelo estator ao rotor está presente no segundo enrolamento;
- Tensão fornecida ao primário do estator é transmitida ao primário do rotor;
- Os dois enrolamentos do rotor estão electricamente acoplados;
- Tensões de diferentes magnitudes, são induzidas nos enrolamentos do estator;




# Resolver – princípio de funcionamento

- Com a rotação do rotor, a tensão  $V_1$ , aumenta com polaridade invertida;
- $V_1$  atinge de novo o máximo em  $\gamma = 180^\circ$ ;
- Quando  $\gamma=0^\circ$ , então  $V_1$  apresenta o valor de tensão máxima;
- Se  $\gamma=90^\circ \Rightarrow V_1 = 0$ ;



# Resolver – princípio de funcionamento

- A tensão de saída  $V_1$  apresenta uma curva em cosseno;
- A tensão de saída  $V_2$  apresenta uma curva em seno;



# Resolver – princípio de funcionamento

■ Com:

$\gamma$ - Ângulo do rotor

$\omega$ - Frequência de  $V_e$


$V_s$ - Valor de pico da tensão

■ Tensão de referência;

$$V_e = V_s \cdot \sin(\omega t)$$


$$\begin{cases} V_1 = V_s \cdot \sin(\omega t) \cdot \cos(\gamma) \\ V_2 = V_s \cdot \sin(\omega t) \cdot \sin(\gamma) \end{cases}$$

■ Saídas




# Resolver – processamento dos sinais

- OS sinais são convertidos em valores numéricos através de um R/D (resolver/digital converter);
- O R/D fornece a posição do rotor.



# Resolver – processamento dos sinais



# Resolver – processamento dos sinais

- Aplica-se o ângulo digital  $\phi$ :  
$$\begin{cases} V_1 \cdot \cos \phi = V \cdot \sin(\omega t) \cdot \sin \gamma \cdot \cos \phi \\ V_2 \cdot \sin \phi = V \cdot \sin(\omega t) \cdot \cos \gamma \cdot \sin \phi \end{cases}$$
- Os dois sinais são subtraídos um do outro:  
$$V \cdot \sin(\omega t) \cdot [\sin \gamma \cdot \cos \phi - \cos \gamma \cdot \sin \phi]$$
- Comparando com a tensão de referência do rotor, resulta num erro proporcional a:  
$$\sin(\gamma - \phi)$$

# **Resolver – processamento dos sinais**




## **Resolver versus outros sensores**

	Robustez mecânica	Gama dinâmica	Resolução	Estabilidade térmica
Resolver	++++	++++	++++	+++++
Encoder	++	+++	++++	+++
Potenciômetro	++	+	++	+

## **Resolver – considerações finais**


- Boa robustez mecânica;
- Imunidade a contaminações (grave problema nos encoders);
- Imunidade à humidade;
- Boa tolerância a temperaturas extremas (-55ºC a 175ºC)
- Não afectado por vibrações;
- Reduzido momento de inércia;
- Pouca carga mecânica sobre o funcionamento do veio;
- Electrónica associada mais complexa que nos encoders;
- Preço mais elevado que o dos encoders.

# Posição e deslocamento LVDT - princípio de funcionamento



# Posição e deslocamento

## LVDT - princípio de funcionamento




- Sensor cujo sinal eléctrico é proporcional ao deslocamento;
- O núcleo move-se linearmente no interior de um transformador;
- O primário é excitado com um tensão AC, induzindo tensões variáveis nas bobinas de saída;
- Os enrolamentos do secundário estão em oposição;
- Quando o núcleo está centrado, as tensões de saída anulam-se;
- Quando o núcleo se desloca, uma tensão aumenta e a outra diminui;
- Saída diferencial que varia linearmente com o deslocamento do núcleo.

## Posição e deslocamento LVDT - processamento

- O “zero” não ocorre quando o núcleo está centrado;
- A tensão de saída não nos diz para qual dos lados se produziu o deslocamento;
- A solução é utilizar valores absolutos.



# Posição e deslocamento LVDT – outras considerações



# Posição e deslocamento

## Efeito de Hall - princípio de funcionamento

- Aparecimento de uma tensão –  $V_H$  – num condutor, ou semicondutor, que é submetido a um campo magnético perpendicular à direcção da corrente que nele flui;



# **Posição e deslocamento Efeito de Hall – sensor de rotação**



## Posição e deslocamento - Inductosyn

- Similar ao resolver;
- Movimentos lineares.




## Posição e deslocamento - Potenciómetro

- Contacto que se move sobre um fio de material resistivo;



$$V_0 = \frac{r}{R} V_s$$

- $r$  deve ser o mais possível linear com a distância  $d$  ou o ângulo  $\theta$ ;




# Velocidade - Tacómetro



- Bobine sujeita um campo magnético com/sem (sensor de Hall) escovas para rectificar;


$$V_0 = KN$$




- “ripple” em função do nº de pólos

# Ópticos - Encoders


- Emissor de luz e receptor;





- Absolutos



Natural





Gray  
Muda 1 bit/estado



# Ópticos - Encoders


- Incrementais;



Dois canais em quadratura ( $90^\circ$ ) mais referência

# Ópticos - Encoders


- Lógica de descodificação;



- Filtro: 3 bits consecutivos no mesmo estado
- 4X: comparação entre estados consecutivos
- Contador UP/DWN
- Clock com  $f > 3f_{max}$

# Ópticos - Encoders

## ■ Lógica de descodificação;




# Capacitivos

- Detector capacitivo
- $C = \epsilon A/d$ ,  $V = Q/C$




# Indutivos

- Detector indutivo
- $L = (u) \cdot Z = 2\pi \cdot f \cdot L$



# Extensómetros

- Extensómetros
  - 1 – cinta de extensómetros
  - 2 – corpo



# Ultrasónicos

- Ultrasónicos  
1 – detector, 2 – objecto, 3 – propagação acústica  
 $v=342\text{m/s}$ ,  $d=vt$ , medição do tempo



# Interruptor



## Detector electromecânico

- 1 – batente
- 2 – parte móvel
- 3 – lingueta de contacto
- 4 - contacto



# Aplicações de sensores


- Detector indutivo



# Aplicações de sensores

## ■ Detector magnético-indutivo

- 1 – corpo
- 2 – detector
- 3 – íman permanente
- 4 – bobine
- 5 – núcleo de ferro
- 6 – disco dentado



# Aplicações de sensores

- Detector capacitivo



# Aplicações de sensores

- Efeito de Hall
- 1 – íman
- 2 – gerador de Hall
- 3 – segmento giratório
- 4 – barra magnética



# Aplicações de sensores

- Magnéticos



## Aplicações de sensores

### ■ Ópticos - barreiras

- 1 – corpo
- 2 – conector
- 3 – barreira de feixes
- 4 – feixe de luz ✗
- 5 – feixes cruzados
- 6 - suporte




# Aplicações de sensores

- Ópticos - barreiras



# Aplicações de sensores

- Ópticos - orientação
  - 1 – detector
  - 2 – tapete
  - 3 - peça



# Aplicações de sensores

## ■ Laser



# Aplicações de sensores

■ Laser



# Aplicações de sensores

- Extensómetros
  - 1 – cinta de extensómetros
  - 2 – corpo



**FIM**

IPT - Carlos Ferreira